

INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE PIECA DO WYGRZEWANIA

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

- ukończone 18 lat
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności i / lub przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu i obsługi urządzeń elektrotermicznych
- stan zdrowia potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- pracownik musi być ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania i transportu towarów/materiałów
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności
- sprawdzić stan techniczny pieca, oświetlenia stanowiska i stan instalacji elektrycznej
- sprawdzić czy na stanowisku pracy jest dostępna gaśnica do gaszenia urządzeń elektrycznych
- sprawdzić czy na stanowisku pracy jest dostępna apteczka pierwszej pomocy (w szczególności zaopatrzona w środki i materiały opatrunkowe do opatrywania oparzeń)

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

NIE WOLNO:

- na stanowisku pracy przechowywać surowców, gotowych wyrobów, materiałów pomocniczych i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie
- pieca będącego w użytku nie wolno naprawiać ani czyścić,
- pieca podczas pracy pozostawiać bez obsługi lub nadzoru
- wznawiać pracy pieca po awarii bez ustalenia i usunięcia przyczyny awarii
- podczas obsługi pieca nie wolno dotykać elementów grzejnych / grzałek
- czyścić pieca bez użycia właściwego sprzętu ochrony osobistej

NAKAZUJE SIĘ:

- przyłączenie pieca do źródła energii nie może stanowić / stwarzać zagrożenia dla obsługi
- ręczny załadunek, przemieszczanie i przewożenie ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy jest niedopuszczalne
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia
- wkładać i wyjmować wygrzewane materiały wyłącznie do / z pieca wystudzonego do temperatury nie wyższej niż 40°C
- zawsze używać długich rękawic odpornych na wysoką temperaturę.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny
- wyłączyć piec (odłączyć zasilanie)

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- o wadach i / lub uszkodzeniach maszyny należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- piec, którego uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinien być niezwłocznie odłączony od zasilania
- bezwzględnie należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

.....

.....